

## MEDEDELING VAN HET BESTUUR

# Lekkages Inlaatcombinatie:

Beste medebewoners,

In uw warmtepompruimte bevindt zich ergens in de waterleiding een zogenaamde inlaatcombinatie.

De inlaatcombinatie raakt verkalkt en zorgt voor dan mogelijk voor lekkage. Wij adviseren u om deze tijdig door een loodgieter te laten vervangen.

**In 2023 hebben we al gewaarschuwd dat deze lekkages kunnen veroorzaken en dat het verstandig is om deze preventief te vervangen. Onlangs is er weer een lek geraakt waardoor water voor langere tijd heeft staan te spuiten met de nodige waterschades als gevolg.**



Inlaatcombinatie

Wellicht verstandig is dan om uw vulkranen voor de vloerverwarming te laten vervangen door eenvoudiger te bedienen type vulkranen.



Vulkraan Oud



Vulkraan Nieuw

Info met betrekking tot een eventueel geschikte installateur en een oplossing om kalk te bestrijden is op te vragen bij de VvE via [vve.derokade@gmail.com](mailto:vve.derokade@gmail.com)

**Voor huurders van Hef Wonen en Schep Vastgoedmanagers wordt deze info aan uw verhuurder ter beschikking gesteld neemt u contact op met uw verhuurder.**

**VOORKOM LEKKAGES EN OVERLAST !!!**

**Laten we samen de Rokade netjes houden!**